


«Ақмола облысы білім басқармасының  
Сандықтау ауданы бойынша білім бөлімі  
Максимовка ауылының жалпы орта білім  
беретін мектебі»  
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение  
«Общеобразовательная школа  
села Максимовка отдела образования  
по Сандыктаускому району управления  
образования Акмолинской области»





Начальнику Отдела по  
чрезвычайным ситуациям  
Сандыктауского района  
Жангожину А. Н.



На основании акта о назначении проверки № 2 от 05.02.2024, отделом по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района, 20.02.2024г. была проведена проверка в КГУ «Общеобразовательная школа села Максимовка отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области». В ходе проверки были выявлены ряд нарушений:

- В здании школы допускается изменение функционального назначения помещений и перепланировка зданий без разработанной проектно-сметной (в помещениях: кабинет труда, мини-центр и кабинет физики).

Устранено.








- Световые указатели «Выход» управление эвакуацией людей при пожаре у выхода из правого крыла находится в технически не исправном состоянии.  
Устранено.




- В помещении хранения угля допускается эксплуатация не закрепленных розеток.



Устранено.




- В помещении подвала розетка смонтирована на сгораемом основании.  
Устранено.





- В здании котельной соединения электрических проводов выполнены при помощи скрутки, без опрессовки, сварки или соединения при помощи специальных зажимов.  
Устранено.





- Отсутствует техническая документация по автоматической пожарной сигнализации, а именно: 8) план-график и регламента работ технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта.  
Устранено.



Директор школы



О. Андреева